



NÁVOD K POUŽITÍ

FAST NORMAL



FAST NORMAL se používá k lepení silně nasákových keramických obkladů a dlažeb na pevné a stabilní podklady, jako je beton, cementové a vápenocementové omítky. Určen pro vnitřní použití na svislých a vodorovných plochách, v místech nevystavených působení vlhkosti a pro vnější použití na vodorovných plochách, které nejsou vystaveny vlhkosti a vysoké deformaci podlahových krytin v důsledku změn teplot. U jiných druhů obkladů a podkladů, při větším zatížení nebo u obkladů s nižší nasáklivostí doporučujeme použít vhodné lepicí směsi FAST NORMA +, FAST EXTRA anebo FAST EXTRA+.

POUŽITÍ

Podklad musí být rovný, pevný a suchý, zbavený veškerých nečistot snižujících přilnavost tmelu, tj. prachu, vápna, mastnoty, zbytků starých odpadávajících malířských nátěrů. Pro zvýšení přilnavosti a odstranění prachu je nutné povrch vždy penetrovat přípravkem FAST GRUNT U nebo FAST GRUNT G.

Tmel lze použít na tyto podklady:

- cementové a vápenocementové omítky (po uplynutí minimálně 28 dnů a při maximální vlhkosti 4%)
- cementové mazaniny (po uplynutí minimálně 28 dnů a při maximální vlhkosti 4%)
- beton (po uplynutí více než 3 měsíců a při maximální vlhkosti 4%)
- anhydritové podklady (vlhkost maximálně 0,5%)
- sádrové podklady (vlhkost 1%)

Za stálého míchání vsypeme obsah balení do nádoby s 5,5 litry vody. Mícháme do vzniku jednotné konzistenční hmoty. Poté necháme 10 minut odstát a opětovně důkladně promícháme (nedoléváme vodu). Doba použití je cca 2,5 až 3 hodiny. Během práce je nutné směs každých 30 minut promíchat (nedolévat vodu). Obklady před lepením nenamáčejte vodou. Vrstvu lepicího tmelu nanášíme na podklad plochou stranou hladítka, poté přebytek stáhneme zubatou stranou hladítka (velikost zubů na hladítku závisí na druhu a velikosti obkladů). Dbejme na to, aby nám velikost povrchu, na který nanášíme lepicí tmel, umožnila správnou montáž obkladů před uplynutím doby zpracovatelnosti. Pokud během práce přestane tmel lepit do rukou, došlo k překročení doby zpracovatelnosti a je nutné ho odstranit a nahradit čerstvým. Pro dosažení dostatečné přilnavosti musí lepicí tmel pokrývat minimálně 80% povrchu obkladu, přičemž ve vlhkých místech, místech vystavených intenzivnímu provozu a u vnějších aplikací až 100% povrchu. Obklady nepokládejte beze spár. V závislosti na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu můžeme spárovací hmotu nanášet po uplynutí minimálně 48 hodin od nanesení obkladů. Práce je nutné provádět v suchém prostředí, při teplotě vzduchu a podkladu od +5° do +25°C. Čerstvá pokládka musí být chráněna před nepříznivými atmosférickými podmínkami do doby úplného vyzrání.

SPOTŘEBA

Spotřeba je závislá na stavu podkladu a velikosti obkladů:

- zuby od 4-6 mm cca 2,1kg/m²
- zuby od 6-8 mm cca 3,2kg/m²
- zuby od 8-10 mm cca 4,2kg/m²

1